

*** Datos del documento**

Fecha : 28/12/2021

Hora : 3:55 p. m.

*** Datos generales**

Fecha: 27/12/2021

OS : 00009731

Prospecto : ARTEXA MEXICO, S.A. DE C.V.

Falla: REVISION DE EQUIPO VIENE DE LA DEVOLUCION DE L PV115294

CTS : JOSE RUBEN DE LEON ALVAREZ

*** Datos del servicio**

Servicio realizado : se revisa equipo trabajando todo correctamente

temp entrada de agua 24°C

temp salida de agua 47°C

galones x min 9.5 aprox

Comentarios / Recomendaciones al cliente : equipo cuenta con sus válvulas de servicio

manual de usuario

equipo con caja de empaque dañado.


Utilizó refacciones : No

Quedó funcionando : Si

Requiere cotización : No

Recibe : David Sánchez

Firma :



*** Datos de equipos**

#	Modelo	Tipo Equipo	Marca	Tarea	Serie
1	RL94EP	CALENTADOR	RINNAI	Diagnostico	116319

* Fotos

