

ARTEXA MEXICO SA DE CV

Formulario de descripción del TRABAJO



DIVISION	SERVICIO TECNICO		
UBICACION	ALMACEN DE MBR		
PRODUCTO	WC1P303B (LANIA WC 1 PIECE WHITE)		
REVISO	RUBEN DE LEON	SERIE	N.A

NIVEL O GRADO	NUEVO	PARA ALMACEN: <input type="checkbox"/> ALMACEN 1 <input checked="" type="checkbox"/> OUTLET <input type="checkbox"/> REGRESA A MRB <input type="checkbox"/> BASURA	FALTANTES <input type="checkbox"/> Empaque <input type="checkbox"/> Accesorios:
---------------	-------	--	---

DESCRIPCIÓN GENERAL

CLIENTE REGRESÓ EQUIPO YA QUE PRESENTA UN LIGERO DETALLE DE CERAMICA DENTRO DEL TANQUE DEL SANITARIO. SE REVISAS EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA SOLO EL DETALLE MENCIONADO, POR FUERA EL SANITARIO SE VE EN OPTIMAS CONDICIONES; SIN RAYADURAS, NI GOLPES. CAJA DE EMPAQUE DAÑADA.



REFACCIONES UTILIZADAS

RECOMENDACIONES

REVISADO POR	RUBEN DE LEON	FIRMA	
APROBADO POR	ING FRANCISCO NAÑEZ	FIRMA	
RECIBIDO POR:	WILFREDO WALLE	FIRMA	
FECHA DE RECIBIDO			